



151311110133
150011112971



(2019)国认监认字(372)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968



W21004596



委托方	福州东华世纪贸易有限公司 / 福州市马尾
样 品	文胸
货/款/样号	---
规格/型号	

检 测 报 告

TEST REPORT

福 建 省 纤 维 检 验 中 心
Fujian Fiber Inspection Center

国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)
National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center (Fujian)



扫描全能王 创建



福建省纤维检验中心隶属于福建省市场监督管理局，始建于1986年，原名福建省纤维检验所，2010年更名为福建省纤维检验局，2019年更名为福建省纤维检验中心。配备有国内外先进的检测设备，拥有纺织、服装、染整、化学、机电等各专业技术人才，技术力量雄厚，检测经验丰富，是集科技研发、标准制修订、检验检测以及技术服务为一体的专业检测机构，检验检测能力和技术服务水平处于国内领先地位。

◇检测范围：棉纤维、毛/绒纤维、化学纤维、纱线、纺织品及其制品、产业用纺织品、羽绒羽毛及其制品、皮革/毛皮及其制品、鞋及鞋材、医用辅料、纸制品、玩具及儿童用品（化学部分）、饰品和服装附件、染料和纺织助剂、塑料制品（化学部分）、箱包、眼镜等。

◇权威资质：国内最早获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的纤维检验机构之一，分别在福州、晋江两地建有国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)和国家服装服饰质量监督检验中心(福建)。



扫描全能王 创建

检测报告



W21004596



防伪码: TE571226492

第 1 页 共 2 页

客户提供信息	委托方	福州东华世纪贸易有限公司 / 福州市马尾区儒江东路39号6#3层		
	样品	文胸	商标	紫色花语
	货/款/样号	---		
	规格号型	---	安全类别/等级	B类 / 合格品
	生产单位	---		
样品描述		2件肤色文胸, 状态正常		
样品接收/试验日期		2021-02-24/2021-03-01 ~ 2021-03-02	检验类别	委托检验 (送样)
检测项目及方法 (见检测报告续页)				
判定依据		FZ/T 73012-2017 文胸 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范		
检验结论		(见检测报告续页)		
备注		---		

- 说明:
- 1、检测地点: 福州市照屿路17号
 - 2、报告无“检验检测专用章”无效, 无编制和审批签名无效, 报告涂改无效。
 - 3、未经本中心批准不得部分复制报告, 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
 - 4、客户提供信息由委托方提供并确认, 本中心不对其真实性及完整性负责。
 - 5、本报告检测结果仅适用于所接收样品。
 - 6、对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

审批: 胡美桂
胡美桂 高级工程师

编制: 李津

福州总部地址: 福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室地址: 晋江市洪山路236号明丰大厦3楼

电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话: 0595-88123970/82682768



扫描全能王 创建

检测报告续页

W21004596

第 2 页 共 2 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (合格品) (B类)	检测结果	单项判定
纤维含量, % [侧翼]	FZ/T 01057-2007 FZ/T 01095-2002	---	结合公定回潮率含量: 氨纶 52.8 锦纶 47.2	---
耐干摩擦色牢度, 级 [罩杯面料]	GB/T 3920-2008	≥ 3	4-5	符合
甲醛含量, mg/kg [侧翼]	GB/T 2912.1-2009 (检出限 20mg/kg)	≤ 75	未检出	符合

注: “---”表示不要求或不适用。

报告正文结束




福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center

国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)
National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian)

检测报告附件

No: W21004596



扫描全能王 创建